

MATRIX® PRO GS

POBIERZ AKTUALIZACJĘ OPROGRAMOWANIA KONSOLI MATRIX PRO GS, WERSJA 3.0x

OSTRZEŻENIE! Ta aktualizacja jest przeznaczona tylko dla konsoli Matrix Pro GS, z oprogramowaniem co najmniej w wersji 2.50.

OSTRZEŻENIE! Przed aktualizacją konsoli z wersji 2.50 do wersji 3.0x wszystkie zadania pracy muszą być przeniesione na dysk USB. Aby nadal korzystać z tych zadań, muszą być one importowane do Fieldware Link, a następnie wyeksportowane jako pliki Matrix Pro GS.

Zainstaluj aktualizację oprogramowania

W miarę doskonalenia oprogramowania przez TeeJet Technologies, aktualizacje dla konsoli będą dostępne pod adresem www.teejet.com. Przed rozpoczęciem aktualizacji, w pamięci USB należy utworzyć folder aktualizacji oprogramowania.

ZALECENIE: Podczas trwania aktualizacji pojazd musi być zaparkowany. Zapewni to ciągłość aktualizacji, bez przerw powodowanych przez przesuwający napęd USB, gdy pojazd jest w ruchu.

UWAGA: Plik jest w formacie skompresowanym zip i musi być rozpakowany przed przesłaniem go do dysku USB.

Aby zaktualizować konsole Matrix Pro 570GS i 840GS:

1. Pobierz plik zip bezpośrednio na pulpit komputera lub do folderu Pobrane (patrz „Jak pobierać pliki ZIP .pdf”).
2. Kliknij dwukrotnie plik zip, a następnie wybierz opcję A lub B:
 - A) Skopiuuj i wklej folder „tjupdate” do katalogu głównego pustego napędu USB.
 - B) Używając opcji „Wypakuj wszystkie pliki”, rozpakuj pobrany plik do katalogu głównego pustego dysku USB (patrz „Jak pobierać pliki ZIP .pdf”).

Po pobraniu i rozpakowaniu pliku, na dysku USB zobaczysz folder „tjupdate”.



ZALECENIE: Należy użyć pustego dysku USB. Na dysku nie mogą się znajdować żadne pliki automatycznie wykonywalne.
3. Prawidłowo wysuń napęd USB z komputera, naciskając ikonę „Bezpieczne usuwanie sprzętu”, znajdującą się na pasku zadań lub korzystając z funkcji „Wysuń ten dysk” z okna Mój komputer lub używając opcji „Wysuń dysk” (na komputerze Mac).
4. Przy wyłączonej konsoli, unieś gumową osłonę i wsuń napęd USB do konsoli Matrix.
5. Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć konsolę.

OSTRZEŻENIE! W żadnym momencie w trakcie trwania aktualizacji nie wolno wyjmować dysku USB ani odłączać zasilania konsoli.

Aktualizacja rozpocznie się automatycznie. Pojawi się szereg ekranów, pasek LED będzie migać i konsola zostanie ponownie uruchomiona (czarny ekran i wszystkie diody zaczną migać), zanim zostanie wyświetlony ekran dotykowy kalibracji. Niedokładna kalibracja ekranu dotykowego spowoduje jego niewłaściwe działanie.

UWAGA: Przez czas aktualizacji na ekranie będzie widoczna klepsydra. Dopóki będzie migać niebieska dioda, konsola będzie działać prawidłowo.

6. Wyjmij napęd USB po zakończeniu kalibracji i gdy na konsoli pojawi się animacja wyjmowania napędu USB.

7. Naciśnij ZIEŁONĄ IKONĘ ZAZNACZENIA , aby zaakceptować zmianę wersji oprogramowania. Naciśnięcie CZERWONEJ IKONY ZAZNACZENIA  anuluje proces aktualizacji i dotychczasowa wersja oprogramowania zostanie zachowana.
8. Podczas aktualizacji na ekranie będzie się obracać zestaw dysz.
9. Ekran powitalny TeeJet Technologies wskazuje, że aktualizacja została zakończona.

Aby sprawdzić, czy aktualizacja została zainstalowana, sprawdź numer wersji w [Informacje o](#).

UWAGI:

- ▶ Plik aktualizacji oprogramowania może być używany na wielu konsolach Matrix.
- ▶ Konsola Matrix nie zachowuje żadnych uprzednio zaprogramowanych ustawień.
- ▶ Przed rozpoczęciem korzystania z napędu USB do przechowywania danych Matrix, należy z niego usunąć folder aktualizacji.

OSTRZEŻENIE! Nie należy korzystać z urządzenia pamięci masowej USB z technologią U3 (znaną również jako „inteligentne dyski U3”), ponieważ technologia U3 może spowodować problemy z pobieraniem lub przechowywaniem zadań.

MATRIX PRO 570GS



MATRIX PRO 840GS

Wszelkie pytania lub prośby o pomoc należy kierować do TeeJet Technologies.

TEEJET TECHNOLOGIES NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY WYNIKAJĄCE Z NIEWŁAŚCIWEGO POBRANIA I NIEWŁAŚCIWEJ INSTALACJI AKTUALIZACJI

TeeJet Technologies • Møllhavevej 2 • 9440 Aabybro, Denmark • Tel: +45 96962500 • Fax: +45 96962501 • www.teejet.com